


Lawo Software-Release 10.12



Lawo stellt die Software-Version 10.12 für seine aktuellen mc² Audio-Produktionsmischpulte vor, die wesentliche Verbesserungen in den Bereichen Kanalverwaltung, Waves-Integration, Benutzerfreundlichkeit und Systemsicherheit bietet. Das Update wurde für professionelle Anwender in anspruchsvollen Audioumgebungen entwickelt und steigert die Effizienz, Flexibilität und Produktionssicherheit.

Eine der wichtigsten Neuerungen der Version 10.12 ist die neu gestaltete „Strip Assign“-Seite für die intuitive Kanalverwaltung. Diese neue Seite bietet eine moderne und intuitive Bedienoberfläche, welche die Zuweisung von Kanälen zu Kanalzügen beschleunigt. Anwender können wahlweise einzelne oder mehrere Kanäle in einem Bediengang zuweisen und Kanalzuordnungen mühelos ändern, duplizieren bzw. zwischen Kanalzügen austauschen. Kanal-Labels und Faderstrip-Farben lassen sich hier direkt anpassen, wodurch Anwender das Pultlayout schneller nach Belieben anpassen können. Die klare visuelle Darstellung der Mischpultbänke stellt sicher, dass die Segmente der physischen Pultbestückung entsprechen. Das schafft Übersichtlichkeit und fördert eine sichere, schnelle Navigation. Dieses Update spart wertvolle Einrichtungszeit und ermöglicht es Anwendern, ihre Systeme sowohl im Live- als auch im Studiobetrieb effizienter zu bedienen.

Version 10.12 bietet ferner wesentliche Verbesserungen bei der Integration von mc²-Konsolen und Waves-Systemen mithilfe des neuen ProLink-Protokolls. Das Update ersetzt das ältere RFC-Protokoll und verbessert die Kommunikation zwischen mc²-Pulten und Waves SuperRack 14-Systemen. Die Synchronisation von Labels erfolgt automatisch, damit händische Eingabefehler vermieden werden. Darüber hinaus ermöglicht die neue Koppelfunktion für Access-Kanäle es Toningenieuren, ein angeschlossenes Waves-Rack mit einem einzigen Tastendruck auf der mc²-Konsole zu öffnen für einen schnelleren Zugriff auf die Plug-in-Parameter. Der sich daraus ergebende straffere Workflow erleichtert es Toningenieuren, sich auf den Sound zu konzentrieren, ohne jeweils zwischen zwei Bedienoberflächen zu navigieren.



Auch die Bedienoberfläche und der Workflow von Version 10.12 weisen wesentliche Verbesserungen auf. Die Signalliste enthält neue Symbole, die den Status von Alias-, Waves- und Loopback-Verbindungen deutlich anzeigen und die Verwaltung von Signalwegen vereinfachen. Diese Aktualisierungen verbessern die Übersicht über den Signalfzustand und die Konnektivität und bieten eine Echtzeit-Rückmeldung über den Status der einzelnen Signale. Die neuen Symbole und Aktualisierungen der Signalliste erleichtern Anwendern die Verwaltung komplexer Setups mit mehreren Konsolen.

Schließlich verbessert die Version 10.12 die Systemsicherheit mit erweiterten, EBU R.143-konformen Maßnahmen. Sie führt neue Passwortrichtlinien wie die erzwungene begrenzte Gültigkeitsdauer, minimale Komplexitätsanforderungen und die Eliminierung von Standardpasswörtern ein, um ein höheres Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Verfügbar ist ferner eine Anmeldung per Private oder Public Key, was mit der Passwortverwaltung verbundene Risiken minimiert. Das Update bietet schließlich leicht verständliche Verfahren für das Zurücksetzen von Passwörtern, bei denen die robusten Sicherheitsmaßnahmen für das System nicht mehr ausgehebelt werden können.

Die Software-Version 10.12 ist ab sofort für alle kompatiblen mc²-Audiosysteme verfügbar und bietet Audio-Profis eine optimierte Kontrolle, Sicherheit und betriebliche Effizienz.

www.lawo.com